

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

№ \_\_\_\_\_

от « 24 » мая 20 16 г.

Балансодержатель: ЗБОУ Школа № 149

Адрес установки: ул. Вруделя д 6

Состояние покрытия:  
не отремонтировано резиновое покрытие  
площадки

Состояние ограждения:  
не отремонтировано (сетка рабица) не ограждено

Состояние оборудования:  
не отремонтировано МАФ (Триатлон)

Состояние освещения:  
имеется

Состояние информационной доски:  
удовлетворительно

Выводы:  
Объект не соответствует к передаче до устранения  
замечаний АТУ.  
г. инспектор ЦРПА и ВО АТУ г. Москвы  
Кузнецов В.В.



Заместитель директора  
(должность)

[Handwritten Signature]  
(личная подпись)

Кузнецов В.В.  
(фамилия, инициалы)

(должность)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)