

АКТ

осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

№ 0206/149/СП

от «2» июня 2016 г.

Балансодержатель: ГБОУ Школа №149

Адрес установки: улица Врубеле, дом 6

Состояние покрытия: отремонтировано

Состояние ограждения: -

Состояние оборудования: -

Состояние освещения: -

Состояние информационной доски: -

Выводы: недостатки устранены

И. шенг

(должность)

Гавендор

(должность)

[Handwritten signature]

(личная подпись)

[Handwritten signature]

(личная подпись)

8.916.356-23-2,
Ломаткин
Леонид
Борисович

(фамилия, инициалы)

Марин Александр
Николаевич

(фамилия, инициалы)

891609309550